



Firmware aktualisieren

Bereits nach dem Einrichten des Gateway Mini auf der App wird Ihnen die Option „Auf Firmware Update prüfen“ angeboten. Wir **empfehlen dringend, diese Option auszuführen**. Dabei prüft das Gerät, ob von Kopp eine neue Firmware herausgegeben wurde. Wird eine aktuellere Firmware gefunden, tippen Sie auf „installieren“, um Ihr Gerät auf den aktuellsten Stand zu bringen.

Wenn das Gateway bereits in der App eingerichtet wurde, kann folgendermaßen die Firmware aktualisiert werden: Gehen Sie in das Register „Einstellungen“.



Im Reiter „Einstellungen“ wählen Sie bitte das entsprechende Gateway aus. Und scrollen Sie dann bis zu den Systeminformationen des Gateways.



The screenshot shows the 'KoppGateway1' web interface. At the top, there is a blue header with a 'Zurück' button and the title 'KoppGateway1'. Below the header, the 'Systeminformationen' section is displayed in a white box with a thin border. It contains the following text: 'Firmware Version: 1.7.3', 'Update verfügbar: 1.7.4' (highlighted in red), 'Hardware Version: E2', 'MAC Adresse: a0-20-a6-27-87-f2', 'Wifi: FRITZ!Box 4020 XS', and 'Gestartet: Am 30.3.2020 um 08:42:01'. Below this box is a dark blue button labeled 'Firmware aktualisieren', which is pointed to by a red arrow. At the bottom of the interface is a blue navigation bar with four icons and labels: 'Räume', 'Szenen', 'Tasks', and 'Einstellungen'.

Unter den Systeminformationen finden Sie die Informationen zur aktuellen Firmware und ggf. den Hinweis auf die neue Firmware

Um die Firmware auf den neuesten Stand zu bringen, wählen Sie „Firmware aktualisieren“.